



彰源企業股份有限公司

FROCH ENTERPRISE CO., LTD.

2024 法人說明會

Institutional Investors Conference



公司地址

雲林縣斗六市工業區工業路122號



聯絡電話

05-5571668



公司網址

WWW.FROCH.COM

免責聲明

Disclaimer

- 本簡報及相關訊息所提之預測性資訊，包括營運展望、財務狀況及業務預測等內容，係本公司內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。
- 本簡報所提供之資訊，係本公司截至目前為止對未來的看法，並未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於簡報內容，未來若有任何變更或調整，本公司不負責更新或修正。
- 本公司未來實際產生的營運結果、財務狀況與業務成果，可能與預測性資訊有所差異，其原因可能來自各種因素，包括但不限於市場需求、各種政策法令與整體經濟現況之改變，以及其他本公司無法掌控之風險等因素。





目錄 CONTENTS



Company Profile

公司簡介

Operational Briefing

營運概況

Q&A

公司簡介



沿革

公司
設立
民國73年

民國80年

證管會核准為
公開發行公司

股票
掛牌上市
民國87年

民國89年

彰源金屬(蘇州)
有限公司

無錫彰源金屬
製品有限公司
民國92年

民國103年

無錫彰源不銹鋼
有限公司

彰源摩洛哥
公司
民國112年

公司簡介

資本額：新台幣28.05億

主要從事不銹鋼管及不銹鋼板製造與銷售



大陸

位於江蘇無錫

土地：**250,583M²**

員工人數：近**300人**

原料來源：內購100%

台灣

位於雲林斗六

土地：**211,389M²**




員工人數：**約600人**

原料來源：內購66%

外購34%

營運概況

行業特性 - 成份




營運概況

行業特性-材質

| 編號 | 201 | 204 | 304 | 316 | 430 |
|--------------------|--------|--------|---------|--------|------|
| 鉻元素 防鏽保護膜 | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
| 鎳元素 抗酸鹼 | 3.50% | 2% | 8% | 10% | 0% |
| 錳元素 延展性 | 5.50% | 8% | 2% | 2% | 1% |
| 鉬元素 硬度強度更高，更耐腐蝕 | 0% | 0% | 0% | 2.50% | 0% |
| 抗腐蝕 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
| 強度 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★ |
| 特性 | 易生鏽工業級 | 易生鏽工業級 | 用途最廣食品級 | 價格高醫療級 | 具磁性 |

營運概況

行業特性 - 供應鏈



公司簡介

主要產品



配管 耐高溫 抗腐蝕 抗壓力



構造管 表面亮麗 圓扁方管 用途廣泛



不銹鋼板



營運概況

《景氣趨勢 Business Trends》



- 美國
財富效應
消費支出
經濟成長較為
平緩



- 歐元區
通膨放緩
調降利率
經濟有望觸底
反彈

- 中國
經濟脫勾
消費力道疲軟
經濟展望較為
不足



- 日本
呈負成長
升息+日幣升值
= 出口減少
經濟活力較
不理想




資料來源：兆豐國際商業銀行20240229
「2023年國際經濟回顧與2024年展望」

營運概況

《產業趨勢 Industry trend》

•111年

俄烏戰爭爆發→實行制裁
全球通貨膨脹→強力升息
疫情限制貨櫃運輸能力→需求重覆
下單→高庫存




•112年

大陸解封+歐美銀行信貸危機+
中國大型房企連環發生債務違約→
「供強需弱兩面夾擊」
+地緣政治風險頻發→
鋼市復甦時點遞延

• 113年Q4及114年

聯準會降息→景氣發展助益
台灣經濟發展→亦能受益



• 113年


通膨暫緩+升息停止→
經濟復甦並未明顯
不鏽鋼產業方面:
全球終端市場需求疲弱+
大陸景氣復甦不如預期→
第三季展望尚不明朗。

營運概況

《產業趨勢 Industry trend》


擴大對俄羅斯的制裁
金屬的供應緊張

新喀里多尼亞暴動
全球第三大鎳產地
市場擔憂供應鏈中斷




供應過剩+全球需求疲軟
→江蘇德龍鎳業破產

供應過剩+鎳價暴跌
必和必拓集團BHP
→關閉澳洲鎳業務



營運概況

不銹鋼管台灣外銷市佔率



營運概況

資產負債表-資產

單位:新台幣佰萬元




資產

111Q2 存貨為 57億
 112Q2 存貨為 42億
 113Q2 存貨為 45億

資產負債表-負債+業主權益


單位:新台幣佰萬元



負債

111Q2 借款為 65億/長借 21/短借 44
 112Q2 借款為 54億/長借 22/短借 32
 113Q2 借款為 60億/長借 31/短借 29


營運概況



流出 存貨增加 304




流入 借款增加 111




營運概況

毛利及毛利率

單位:新台幣佰萬元



鎳-現貨(LME Nickel Spot)



營運概況

推動永續發展執行情形



能源相關資訊

| 區域 | 110年節能量 (電力度數) | 111年節能量 (電力度數) | 112年節能量 (電力度數) |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 台灣 | 583764 | 252081 | 143637 |



碳排放相關資訊

| 台灣 | | | | | | | | | |
|------|------------------------|--------|----------------------------|------------------------|--------|----------------------------|------------------------|--------|----------------------------|
| 類別 | 範疇一 | | | 範疇二 | | | 範疇三 | | |
| 項目 | 二氧化碳 排放 (CO2e當量) | 產量(公噸) | 二氧化碳 密集度(CO2e當 量/公噸) | 二氧化碳 排放 (CO2e當量) | 產量(公噸) | 二氧化碳 密集度(CO2e當量 /公噸) | 二氧化碳 排放 (CO2e當量) | 產量(公噸) | 二氧化碳 密集度 (CO2e當量/公噸) |
| 111年 | 6124 | 98241 | 0.0623 | 13090 | 98241 | 0.1332 | 74830 | 98241 | 0.7617 |
| 112年 | 4969 | 90666 | 0.0548 | 11932 | 90666 | 0.1316 | 337423 | 90666 | 3.7216 |



水資源相關資訊

| 區域 | 使用自來水 | 使用自來水/地下水 | 冷卻水循環再利用 | 污水處理設備 |
|----|-------|-----------|----------|--------|
| 台灣 | V | V | 無 | V |



Q&A

以人為本 以客為尊 保護地球 安居樂業

感谢